

Hrudka

Před



V průběhu



Po



Oprava Hrudky byla nejnáročnější a v průběhu zakázky byla rozšířena. Původně měl zůstat betonový plácek a u zídky měl být opraven betonový rám. Obojí bylo nakonec vybouráno a nahrazeno kameny. Bylo zhotoveno kamenné „molo“, aby se lidé snáz dostali k vodě a nemuseli se brodit bahnem, jelikož celá oblast je silně podmáčená. Celková cena kamenických prací je 87.000 Kč včetně DPH.