

Fotodokumentace


Odstranění manganu z vodovodní sítě

Turnovska

Areál vodojemů Ohrazenice - odpředu VDJ 2 x 300 m³, VDJ 1000 m³, věžový vodojem 150 m³





Pohled na areál vodojemů, v dálce zřícenina hradu Trosky



Zajímavost: Věžový vodojem se nachází na spojnici zříceniny hradu Trosky a televizního vysílače a rozhledny Ještěd

Noční pohled na věžový vodojem



Původní vzhled a stav areálu vodojemů v Ohrazenicích – vpředu vodojem 2 x 300 m³



Původní vzhled a stav areálu vodojemů v Ohrazenicích – vlevo vodojem 2 x 300 m³, uprostřed manipulační komora vodojemu 1000 m³, vpravo vodojem 1000 m³



Pohled do ulice v Ohrazenicích v rámci zpracované vizualizace ve studii před stavbou v roce 2015




Pohled do ulice v Ohrazenicích po realizaci akce v roce 2019



*Situace areálu vodojemů
v mapě KN ze studie*



Řez a pohled věžového vodojemu ze studie (vybraná varianta)



ŘEZ A POHLED

Původní možná varianta věžového vodojemu



Vizualizace věžového vodojemu ze studie – již po schválení dětmi a učiteli ze školních zařízení v rámci otevření „Vodovodní stezky“ v Turnově



Podzemní armaturní komora věžového vodojemu



Vnitřní část „koule“ věžového vodojemu – pohled k akumulaci pitné vody



Opláštění koule věžového vodojemu



Svařování koule věžového vodojemu, uvnitř tubus pro schodiště a jednotlivá potrubí



*Osazení 6 ks nosných betonových sloupů věžového vodojemu,
rekonstrukce stávajících vodojemů v areálu*



*Osazení prvních nosných
sloupů věžového vodojemu*



*Výztuž sloupu
věžového vodojemu*



Příprava výztuže pro podzemní armaturní komoru věžového vodojemu



Nádrže akumulace vodojemu 2 x 300 m³



Rekonstrukce vodojemu 1000 m³ – propojení manipulační komory s vodojemem



Vnitřní prostor manipulační komory vodojemu 1000 m³



Armování desky armaturní / vodoměrné komory před VDJ 2 x 300 m³



Betonová monolitická konstrukce armaturní / vodoměrné komory před VDJ 1000 m³



Realizace vodovodních řadů v průmyslové zóně Vesecko





Obnova komunikací po pokládce vodovodních řadů



