

Příloha č.7_7 g_Plán kontroly pásem hygienické ochrany 2023

Počet úkonů 42

Kód	Název vodovodu	Název zdroje	Četnost prohlídek/rok
UVZDR00628	J_Vodovody Benecko	Benecko Horní Štěpanice	1
UVZDR00629	J_Vodovody Benecko	Benecko Hoření Strana	1
UVZDR00630	J_Vodovody Benecko	Benecko Mrklův DPS	1
UVZDR00631	J_Vodovody Benecko	Benecko Pláňka	1
UVZDR00632	J_Vodovody Benecko	Benecko Štěpanická Lhota	1
UVZDR00633	J_Vodovody Benecko	Benecko Zátíší	1
UVZDR00634	J_Vodovody Benecko	Benecko Žalý	1
UVZDR00627	J_Vodovody Jilemnice	Benecko Bátovka	1
UVZDR00646	J_Vodovody Jilemnice	Horní Štěpanice Štěpanická Lhota	1
UVZDR00650	J_Vodovody Jilemnice	Jizerka pro ÚV Hrabačov	1
UVZDR00648	L_Vodovody Lomnice nad Popelkou	Chlum pod Tábořem Obora	1
UVZDR00658	L_Vodovody Lomnice nad Popelkou	Lomnice nad Popelkou Koupaliště	1
UVZDR00659	L_Vodovody Lomnice nad Popelkou	Lomnice nad Popelkou Park I	1
UVZDR00660	L_Vodovody Lomnice nad Popelkou	Lomnice nad Popelkou Park II	1
UVZDR00672	L_Vodovody Lomnice nad Popelkou	Želechy	1
UVZDR00673	L_Vodovody Lomnice nad Popelkou	Žižkov Zajíc	1
UVZDR00645	R_Vodovody Rokytnice nad Jizerou	Horní Rokytnice studny	1
UVZDR00647	R_Vodovody Rokytnice nad Jizerou	Huťský potok	1
UVZDR00637	S_Vodovody Semily	Benešov u Semil Tarabova rokle	1
UVZDR00657	S_Vodovody Semily	Lhota Komárov	1
UVZDR00665	S_Vodovody Semily	Semily Jílovce	1
UVZDR00668	S_Vodovody Semily	Vošmenda pro ÚV Příkrý	2
UVZDR00718	S_Vodovody Semily	Příkrý vrt	1
UVZDR00661	T_LOUČKY U TURNOVA	Loučky	1
UVZDR00298	T_Vodovody Malá Skála	Bobov pro ÚV Bobov	1
UVZDR00304	T_Vodovody Malá Skála	Dubsko	1
UVZDR00322	T_Vodovody Malá Skála	Mukařov studna	1
UVZDR00333	T_Vodovody Malá Skála	Sněhov pro ÚV Sněhov	1
UVZDR00337	T_Vodovody Malá Skála	Vranové I vrt L4JA	1
UVZDR00336	T_Vodovody Malá Skála	Vranové I Teplice	1
UVZDR00639	T_Vodovody Rovensko pod Troskami	Borek Hrudka	1
UVZDR00218	T_Vodovody Rovensko pod Troskami	Václaví vrt TV3	1
UVZDR00716	T_Vodovody Troskovice	Troskovice vrt	1
UVZDR00297	T_Vodovody Turnov	Besedice Kalich	1
UVZDR00325	T_Vodovody Turnov	Onďřikovice Borek	1
UVZDR00626	T_Vodovody Turnov	Bělá u Turnova Šlejferna štola	1
UVZDR00641	T_Vodovody Turnov	Dolánky Daliměřice	2
UVZDR00662	T_Vodovody Turnov	Nudvojovice vrt	2
UVZDR00670	T_Vodovody Vyskeř	Vyskeř	1

Poznámka:

Kontrola OPVZ spočívá v následujících činnostech:

Sekání trávy uvnitř a 1m vně oplocení.

Odstranění náletů uvnitř a 1 m vně oplocení.

Údržba oplocení a vstupních vrat včetně zámků a sloupků.

Kontrola dodržování činností a označení OPVZ 1. a 2. stupně.

Odstraňování náletových dřevin, křovin a travin z přístupové cesty, a z okolí JO a ostatních objektů.

Čištění šachtic od sedimentů, kořenů a živočichů.

Čištění vybudovaných ochranných valů (struh a příkopů) - odstraňování nánosů zeminy a náletových dřevin z ochranného valu.